

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงสระ

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. สอดคล้องวัตถุประสงค์ในด้าน

- ☐ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
- ☐ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ☒ การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากร

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงสระ เป็นจุดศูนย์รวมของหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการประชุมประจำเดือนระดับหมู่บ้าน การฝึกอบรมของส่วนราชการต่างๆ ที่มาให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆ ก็จะใช้ศาลาประชาคมแห่งนี้ อีกทั้งการจัดเก็บบัญชีของกองทุนต่างๆ แต่ในปัจจุบันศาลาประชาคมแห่งนี้ มีสภาพทรุดโทรมลงมากเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ประกอบกับระบบไฟฟ้าในศาลาชำรุดหลายจุด และสุมเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้สีกายนอกอาคารก็ยังไม่เคยได้มีการปรับปรุงให้สวยงาม จึงควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อให้ศาลาหมู่บ้านสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสวยงาม

๓.๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม การฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

๔. งบประมาณดำเนินการ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ

๖.๑ ประชาชน จำนวน ๒๕๐ คน

๖.๒ ครั้วเรือน จำนวน ๘๖ ครั้วเรือน

๗. ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ

(๗.๑) เป้าหมายโครงการ

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม การฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๗.๒) ผลผลิต

ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงสระ มีความมั่นคง แข็งแรง

(๗.๓) ผลลัพธ์

ราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการต่างๆไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๙
ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดวางแผนงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนเริ่มดำเนินการ
โดยมีข้อตกลงกันว่าจะใช้แรงงานในพื้นที่ในการดำเนินการทั้งหมด



ภาพก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง



ภาพก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (ด้านในภายในอาคาร)



(ด้านหลังศาลาหมู่บ้าน)

ภาพก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (ด้านในภายในอาคาร)



ภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง(ด้านหน้าศาลาหมู่บ้าน)



(ด้านหน้าศาลาหมู่บ้าน)

ภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง(ด้านหลังศาลาหมู่บ้าน)



(ด้านหลังศาลาหมู่บ้าน)

ภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง(ภายในศาลาหมู่บ้าน)



เทพื้นศาลาใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่

ภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง(ภายในศาลาหมู่บ้าน)



ภาพปูพื้นกระเบื้องและติดฝ้าภายในศาลาหมู่บ้าน

ภาพติดฝ้าชายคาศาลาหมู่บ้าน



ภาพทาสีผนังบริเวณภายในอาคาร

ภาพทาสีภายนอกศาลาหมู่บ้าน



ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงศาลาฯ

